

# COMUNICADO DE RECALL

## AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS DA MARCA CITROËN

Fornecedor: PSA PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Modelo	Ano/Modelo	Chassis inicial	Chassis final
C3 1,4 GLX, Exclusive e XTR	2007/2008	935FCKFV88B500195	935FCKFV88B532987
C3 1,6 16V GLX e Exclusive	2007/2008	935FCN6A88B500194	935FCN6A88B532782
C3 1,6 16V XTR	2007/2008	935FLN6A88B525826	935FLN6A88B533024

- Componente(s) envolvido(s): conexão do tubo do reservatório de combustível de partida a frio
- Razões técnicas: possibilidade de má conexão do tubo do reservatório de combustível de partida a frio
- Solução: verificação e eventual correção da conexão
- Riscos: em caso de má conexão, existe a possibilidade de vazamento de combustível, com risco de incêndio.

Modelo	Ano/Modelo	Chassis inicial	Chassis final
C3 1,4 GLX, Exclusive e XTR	2007/2008	935FCKFV88B526231	935FCKFV88B533343
C3 1,6 16V GLX e Exclusive	2007/2008	935FCN6A88B526623	935FCN6A88B533429
C3 1,6 16V XTR	2007/2008	935FLN6A88B526448	935FLN6A88B533473

- Componente(s) envolvido(s): conector do limpador de pára-brisa
- Razões técnicas: possibilidade de má conexão do chicote ao motor do limpador do pára-brisa
- Solução: verificação e eventual correção da conexão
- Riscos: em caso de má fixação, o limpador de pára-brisa pode perder sua função, prejudicando a visibilidade do condutor em condição de chuva, com riscos de acidentes de trânsito.

- Data do início do atendimento: 12/5/2008
- Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Autorizadas Citroën do Brasil
- Para informações adicionais consulte: Rede de Concessionárias Citroën do Brasil.



**CITROËN**

0800 011 80 88

[www.citroen.com.br](http://www.citroen.com.br)